

蒙阴县应急管理局

关于《省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统》线上巡查分析报告

(2025年3月)

一、蒙阴县非煤矿山行业基本情况

截至2025年1月，全县共有非煤矿山企业4家，均为露天矿山，我县4家非煤矿山，1家正常生产（山东卓磊矿业有限公司），2家基建（山东中信钙业有限公司、蒙阴县宝润矿业有限公司），1家长期停产且采矿许可证到期未延续（蒙阴泰和矿产品有限公司）。山东卓磊矿业有限公司、山东中信钙业有限公司已于省风险监测预警系统连接，蒙阴县宝润矿业有限公司正在建设中（已向系统申请注册，等待联通公司分配账号）。为切实提升安全生产监管效能，蒙阴县按照上级要求结合自身实际，通过信息化手段实现对矿山生产全方位、实时化监控，从源头防范安全事故的发生。

二、企业预警系统基础信息填报及监控运行情况

（一）系统注册与填报情况

本月完成系统信息更新填报企业2家，填报率100%。其中山东卓磊矿业有限公司（蒙阴野店镇黄崖花岗石矿）无报警、预警信息；山东中信钙业有限公司（蒙阴县旧寨乡康山地区建筑用灰岩矿）报警信息2处预警信息4处，存在安全现状评价报告已逾期、企业证照过期；4处图纸管理将要逾期。针对这些问题，由

于山东中信钙业有限公司正处于基建期，已要求企业 3 日内补充完善，并纳入下月重点核查名单，确保信息的准确性与时效性，为后续监管工作提供可靠依据。

（二）视频监控运行情况

目前，山东卓磊矿业有限公司视频监控已接入 2 个；山东中信钙业有限公司视频监控已接入 12 个。其中山东卓磊矿业有限公司视频监控接入数量不足，未达到重要场所、关键位置安装视频监控的相关要求。完备的视频监控配置为矿山安全生产监测提供了多维度的数据支持，能够及时捕捉矿山运行中的各类异常情况，相关企业需按照要求应设尽设。

三、强化系统全员使用落实情况

抽查企业 2 家，全员账号激活率 98%。然而，检查中也发现 2 家企业部分岗位人员未登录系统。为解决这一问题，将约谈企业安全负责人，要求其建立内部考核机制，确保每日登录率 100%，充分发挥监测预警系统的作用。

四、企业抽查情况（本月抽查 2 家）

企业名称	预警系统运行状态	主要存在问题
山东中信钙业有限公司	数据传输延迟	摄像头回传数据延迟
山东中信钙业有限公司	安全现状评价报告已逾期	基建期未进行安全现状评价
山东中信钙业有限公司	企业安全生产许可证过期	基建矿山未发证

五、视频监控接入与位置分析

（一）监控点位分布

重点区域覆盖率方面，矿区出入口达到 100%，开采作业面为 92%。但仍有 1 家企业破碎加工区监控角度存在盲区，无法全面监控生产作业情况，需尽快调整监控设备位置或增设监控点位。

（二）接入质量

视频流畅率 98%，整体情况良好。不过，2 家企业因网络带宽不足导致卡顿，影响监控效果。

六、存在问题汇总

（一）系统使用类：2 家企业未落实 24 小时值班盯守制度，对监测预警系统的重视程度不足，无法及时处理突发异常情况。

（二）监控覆盖类：2 家企业监控未全覆盖，存在安全监管死角，不利于及时发现运输过程中的安全隐患。

七、整改建议

（一）强化主体责任：对连续 2 个月预警超 5 次的企业进行警示约谈，督促企业切实履行安全生产主体责任。

（二）考核通报：将系统使用率纳入企业安全生产评级，月度通报，对出现问题的企业进行重点监管与帮扶。

蒙阴县应急管理局
2025 年 3 月 13 日

