

地基验槽检查验收记录

鲁JJ-046-001


工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目	验槽日期	2019年07月02日
验槽部位	A. B. C. D. F. E区. 主楼		
依据: 施工图纸 (施工图纸号 _____) 、设计变更、洽商及地基勘察报告 (编号 _____) 及有关规范、规程。			
验槽内容: 1. 基坑位置、平面尺寸。 2. 基槽开挖至勘探报告第 _____ 层, 持力层为 _____ 层。 3. 基底绝对高程和相对标高 _____ ± 0.00 相对于标高198.3。 4. 土质情况 _____ 粉质粘土。 (附: ☒ 钎探记录及钎探点平面布置图) 5. 地下水位情况 _____ 基础开挖至设计标高未见地下水。 6. 桩位置 _____ / _____ 、桩类型 _____ / _____ 、数量 _____ / _____ , 承载力满足设计要求。 7. 其他: _____ 无			
注: 若建筑工程无桩基或人工支护, 则相应在第6条填写处划“/”。			
申报人: _____			

检查意见: _____					
检查结论: ☐ 无异常, 可进行下道工序 ☒ 需要地基处理					
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	(公章) 总监理工程师: _____ 年 月 日	(公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	(公章) 项目负责人: _____ 年 月 日	(公章) 项目负责人: _____ 2019年07月02日

山东省建设工程质量监督总站监制

地基验收记录

鲁JJ-047-001

工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		验收日期	2019年12月02日	
地基 验槽 检查 意见	经检查，槽底土质均匀密实，与地质勘察报告相符，基槽平面位置、槽边尺寸、基槽底标高、定位检查符合设计要求。同意地基验槽。				
地基 处理 情况 及 处理 检查 意见	符合质量验收规范要求，可以进行下道工序施工。				
验收 意见	同意地基验收。				
监理单位 监理工程师 （建设单位项目负责人）  设计单位 项目负责人 	勘察单位 项目负责人 	施工单位 项目负责人 	监理单位 项目负责人 	勘察单位 项目负责人 	施工单位 项目负责人 

山东省建设工程质量监督总站监制

地基与基础工程质量验收报告

质 3-3

工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目
建设单位	蒙阴润蒙现代农业科技有限公司
工程概况	本工程为框架-剪力墙结构,东西裙楼 2 层,主楼七层,建筑面积 19737.01 m ² ,主楼长 72.2m,宽 42.62m,建筑总高度 39.6m。基础为 C30 钢筋砼独立基础,室内地坪±0.000 以下采用 M10 水泥砂浆砌筑 MU10 煤矸石烧结实心砖,±0.000 以上墙体采用 M5 专用砂浆砌筑 MU5 蒸压加气砼砌块,内墙卫生间、开水间面砖防水内墙,其余为混合砂浆抹灰,外墙为 LR 无机材料复合聚苯乙烯 A 级保温板,刷外墙真石漆,屋面为 SBS 卷材防水,抗震设防烈度为 7 度。由上海同建强华建筑设计有限公司设计。
验收人员组成情况	蒙阴县农业科创中心建设项目工程质量监督、监理公司、勘察单位,设计单位,建设单位,施工单位
地基与基础工程质量检验情况(含工程质量控制资料情况)	1. 模板支撑牢固,无位移,清理干净,符合规范要求; 2. 钢筋尺寸、规格符合规范要求; 3. 砼振捣密实,无蜂窝、麻面、漏筋现象,表面直观好; 4. 砖砌体工程灰浆饱满灰缝均匀组砌符合规范要求; 5. 防潮层厚度及接茬符合规范要求; 6. 保证资料齐全。
质量等级评定情况	合格 (附:地基与基础工程质量评定表)
验收组人员(签字): 勘察单位项目负责人:  设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人:  监理单位总监理工程师:  建设单位项目负责人: 质量负责人:  年 月 日	

合格

(附:地基与基础工程质量评定表)

验收组人员(签字):

勘察单位项目负责人:

设计单位项目负责人:

施工单位技术负责人:

监理单位总监理工程师:




建设单位项目负责人:

质量负责人:

年 月 日

地基与基础 分部 (子分部) 工程质量验收记录

鲁JJ-084-004

单位(子单位)工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程数量	4	分项工程数量	6
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量)负责人	王法合
分包单位				分包单位负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	土方	土方开挖	4	合格			
2	土方	土方回填	3	合格		合格	
3	地下防水	主体结构防水	2	合格			
4	基础	钢筋混凝土扩展基础	149	合格			
	基础	无筋扩展基础	2	合格		合格	
	地基	砂和砂石地基	2	合格			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论 合格							
施工单位 项目负责人:  2019年11月15日		 勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: _____ 年 月 日		 监理单位 总监理工程师:  年 月 日	




山东省建设工程质量监督总站监制

砌体结构

分部 (子分部)

工程质量验收记录


鲁JJ-084-002

单位 (子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	1
施工单位	山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术 (质量) 负责人	王法合
分包单位			分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	砌体结构	填充墙砌体	12	合格		
质量控制资料				真实齐全		
安全与功能检验报告				符合要求		
观感质量检验结果				好		
综合 验收 结论	合格					
施工单位 项目负责人: 		勘察单位 项目负责人: 		设计单位 项目负责人: 		监理单位 总监理工程师: 
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日

山东省建设工程质量监督总站监制

混凝土结构 分部 (子分部) 工程质量验收记录




鲁JJ-084-001

单位(子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	4
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	混凝土结构	模板	30	合格			
2	混凝土结构	钢筋	62	合格			
3	混凝土结构	混凝土	29	合格			
4	混凝土结构	现浇结构	29	合格			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  年 月 日		 勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总监理工程师:  年 月 日	

山东省建设工程质量监督总站监制

主体结构 分部 (子分部) 工程质量验收记录

鲁JJ-084-002

单位(子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量	2	分项工程数量	5	
施工单位	山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合	
分包单位			分包单位 负责人		分包内容		
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	混凝土结构	模板	30	合格			
2	混凝土结构	钢筋	62	合格			
3	混凝土结构	混凝土	29	合格			
4	混凝土结构	现浇结构	29	合格			
5	砌体结构	填充墙砌体	12	合格			
6	钢结构	紧固件连接	2	合格			
7	钢结构	钢零部件加工	2	合格			
8	钢结构	钢构件组装及预拼装	2	合格			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  年 月 日		 勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总工程师:  年 月 日	



山东省建设工程质量监督总站监制

地下防水

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁JJ-084-002

单位(子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	1	
施工单位	山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合	
分包单位			分包单位 负责人		分包内容		
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1	地下防水	主体结构防水	2	合格			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论	合格						
施工单位 项目负责人:  2019年11月16日		勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		监理单位 总监理工程师:  年 月 日	

山东省建设工程质量监督总站监制

基础

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁JJ-084-003

单位(子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	2
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	基础	钢筋混凝土扩展基础	149	主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求			
	基础	无筋混凝土基础	2	主控项目全部合格,一般项目 满足规范要求			
质量控制资料				真实、齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  2019年11月15日		 勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总监理工程师:  年 月 日	




山东省建设工程质量监督总站监制

钢结构

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁GG-057-001

单位 (子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术 (质量) 负责人	
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	钢结构	紧固件连接	2	符合要求			
2	钢结构	钢零部件加工	2	符合要求			
3	钢结构	钢构件组装及预拼装	2	符合要求			
4	钢结构	单层钢结构安装	2	符合要求			
5	钢结构	钢管结构安装	1	符合要求			
6	钢结构	防腐涂料涂装	2	符合要求			
7	钢结构	钢结构焊接	2	符合要求			
	钢结构	压型金属板	1				
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
合格							
 施工单位 项目负责人:  年 月 日		勘察单位  项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总监理工程师:  年 月 日	

山东省建设工程质量监督总站监制

建筑地面

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁ZX-038-001

单位(子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	2
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	建筑地面	基层铺设	3				
2	建筑地面	板块面层铺设	21				
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  3713280049772 2020年10月30日		 勘察单位 项目负责人:  3713280049772 年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总监理工程师:  3713280049772 年 月 日	



山东省建设工程质量监督总站监制

抹灰

分部 (子分部)

工程质量验收记录




鲁ZX-038-002

单位(子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	1
施工单位	山东蒙阴建设有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合
分包单位			分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	抹灰	一般抹灰	14			
质量控制资料				真实齐全		
安全与功能检验报告				符合要求		
观感质量检验结果				好		
综合验收结论	合格					
 施工单位 项目负责人:  2020年09月28日	 勘察单位 项目负责人:  年 月 日	设计单位 项目负责人: 年 月 日	 监理单位 总监理工程师:  年 月 日			

山东省建设工程质量监督总站监制

屋面分部 (子分部) 工程质量验收记录

鲁WM-043-005

单位 (子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量	3	分项工程数量	8
施工单位	山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术 (质量) 负责人	王法合
分包单位			分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	基层与保护	找坡层和找平层	9	符合要求		
2	基层与保护	保护层	5	符合要求		
3	防水与密封	卷材防水层	10	符合要求		
4	细部构造	女儿墙和山墙	4	符合要求		
5	细部构造	变形缝	2	符合要求		
6	细部构造	水落口	3	符合要求		
7	细部构造	伸出屋面管道	3	符合要求		
8	细部构造	屋面出入口	2	符合要求		
质量控制资料				真实齐全		
安全与功能检验报告				符合要求		
观感质量检验结果				好		
综合验收结论	合格					
 施工单位 项目负责人:  2020年11月06日	 勘察单位 项目负责人:  年 月 日	设计单位 项目负责人:  年 月 日	 监理单位 总监理工程师:  年 月 日			





山东省建设工程质量监督总站监制

防水与密封

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁WM-043-003

单位(子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	1
施工单位		山东蒙阴建业有限公司		项目负责人	庄瑞军	技术(质量) 负责人	王法合
分包单位				分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	防水与密封	卷材防水层	10	符合要求			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果							
综合 验收 结论	合格						
 施工单位 项目负责人:  2020年11月03日		 勘察单位 项目负责人:  年 月 日		设计单位 项目负责人: 年 月 日		 监理单位 总监:  3133002279 年 月 日	

山东省建设工程质量监督总站监制

涂饰

分部 (子分部)

工程质量验收记录

鲁ZX-038-001

单位 (子单位) 工程名称	蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量		分项工程数量	1
施工单位	山东途瑞安装工程有限公司		项目负责人	朱秀娟	技术 (质量) 负责人	王艳彬
分包单位			分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
I	涂饰	溶剂型涂料涂饰	16			
质量控制资料				真实齐全		
安全与功能检验报告				符合要求		
观感质量检验结果				好		
综合验收结论	合格					
 施工单位 项目负责人: 朱秀娟 2020年10月16日		 勘察单位 项目负责人: 王艳彬 2020年10月16日		设计单位 项目负责人:		 监理单位 总监理工程师: 王艳彬 2020年10月16日

山东省建设工程质量监督总站监制

建筑装饰装修 分部 (子分部) 工程质量验收记录

鲁ZX-038-002

单位(子单位) 工程名称		蒙阴县农业科创中心建设项目		子分部工程 数量	1	分项工程数量	1
施工单位		山东途瑞安装工程有限公司		项目负责人	朱秀娟	技术(质量) 负责人	王艳彬
分包单位		山东途瑞安装工程有限公司		分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批 数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论	
1	涂饰	溶剂型涂料涂饰	16	符合要求			
质量控制资料				真实齐全			
安全与功能检验报告				符合要求			
观感质量检验结果				好			
综合验收结论 合格							
 施工单位 项目负责人: 朱秀娟 2020年10月18日		 勘察单位 项目负责人: 孙青 2020年10月18日		设计单位 项目负责人: 2020年10月18日		 监理单位 总监理工程师: 王艳彬 2020年10月18日	

山东省建设工程质量监督总站监制