

污染源随机抽查记录表

填报单位：临沂市生态环境局蒙阴县分局

填报日期：2020年10月10日



序号	企业固定编码	企业名称	所在县(市、区)	生产状态	污染治理设施建设情况	污染治理设施运行情况	排污口规范化整治情况	污染物排放达标情况	检查时间	检查人	抽查发现的问题	处理处罚情况	备注
1	24371328-6 6807044-7	蒙阴金达生物工程制品有限公司	蒙阴县	否			是	其它	2020-09-17	孙庆, 吕昌伟,	1. 企业长期停产。	无	
2	13371328-9 1371328735 790744P	山东九州汽车制造有限公司	蒙阴县	是		正常运行	是	正常排放	2020-09-09	吕昌伟, 杜乾,	1. 2016年6月取得市环保局《关于山东九州汽车制造有限公司专用汽车制造项目环境影响报告书的批复》(临环发[2016]108号), 2017年9月取得市环保局《关于山东九州汽车制造有限公司专用汽车制造项目竣工环境保护验收的批复》(临环验[2017]23号); 抛丸配套布袋除尘器; 2. 2017年10月, 取得县环保局《关于山东九州汽车制造有限公司新建喷漆房项目环境影响报告表的批复》(蒙环函[2017]135号), 新增加6座喷漆房, 2018年7月通过建设项目竣工验收; 3. 2020年8月28日, 取得蒙阴县行政审批服务局《关于山东九州汽车制造有限公	无	

											于山东九州汽车制造有限公司喷漆房技术改造项目环境影响报告表》的批复,改造4条喷漆房为底漆喷漆+烘干和面漆喷漆+烘干,技改项目完成3条线,一条正在建设中;4、喷漆使用水性漆,喷漆烘干房配套迷宫纸箱+过滤棉+活性炭处理设备;5、建有危废暂存库,标签标识齐全,与第三方公司签订了危险废物委托处置合同。6、现场检查时,正在生产,污染治理设施正常运转。	
3	24371328-9 1371328564 063373N	蒙阴恒瑞矿业有限公司	蒙阴县	是		正常运行	是	正常排放	2020-08-26	吕昌伟,类腾程,	1.项目已办理完善环保手续 2.受天气影响,项目矿山今日未开采,加工区正常生产。 3.进出矿山道路已用混凝土硬化,厂区外部道路已用沥青维修硬化。4.检查过程中未发现违法行为,需继续做好污染物治理设施运行管护工作。	无
4	13371328-5 8454688-2	山东欢乐家食品有限公司	蒙阴县	是	正常运行	正常运行	是	正常排放	2020-08-19	吕昌伟,孙庆,	1.企业正常生产。2.污水处理设施运行正常。3.在线监控数据显示污水达标排放。	加强污染治理设施的管理和维护,确保治污设施正常运行

												污染物稳定达标排放。	
5	14371328-5 9360418-3	蒙阴县国英砖瓦厂有限公司	蒙阴县	否			是	其它	2020-07-23	杜乾, 类腾程,	1. 企业因自身原因长期停产, 2020 年至今未生产。2. 企业准备实施技术改造后再投入生产。	无	
6	24371328-L 5958379-2	蒙阴丰隆仿古砖瓦厂	蒙阴县	是		正常运行	是	正常排放	2020-07-23	吕昌伟, 类腾程,	1. 企业正常生产, 环保手续齐全。2. 在线监测数据达标。3. 现场检查未发现环境违法行为。	无	
7	24371328-L 4060976-1	蒙阴县富裕琉璃瓦厂	蒙阴县	是		正常运行	是	正常排放	2020-07-23	孙庆, 杜乾,	1、该企业原称蒙阴县腾飞琉璃瓦厂, 后变更为蒙阴县富裕琉璃瓦厂有限公司, 2010 年 12 月取得县环保局《关于蒙阴县腾飞琉璃瓦厂年产 60 0 万片琉璃瓦、2000 件琉璃制品项目环境影响报告表的批复》(蒙环函[2010]109 号), 2015 年 12 月通过县环保局环境竣工验收(蒙环验[2015]205 号)。2、该企业正在生产, 污染治理设施正常运转。3、在线数据正常上传。4. 正在进行天然气炉改造。	增加厂区洒水抑尘, 确保污染物达标排放。	
8	13371328-9 1371328083 9885354	山东兴鸿源轮胎有限公司	蒙阴县	是	正常运行	正常运行	是	正常排放	2020-07-16	杜乾, 孙庆,	1. 现场检查时, 该企业正在生产, 污染治理设施正常运行; 投料、称量、炭黑储斗配套布袋除尘器; 配料配套滤网除尘器; 炼胶机投、卸料口配套布袋除尘器+一体式	无	

											复合光氧催化装置;胶片压片、冷却、热胶、硫化地沟配套一体式复合光氧催化装置;生活污水和低温冷却水经隔油池、沉淀池处理后排入蒙阴盛科污水处理有限公司进行深度处理;建有危废暂存库,与临沂大道再生资源有限公司和临沂创拓商贸有限公司签订了危险废物委托处置合同。2.2016年4月,取得市环保局《关于山东兴鸿源轮胎有限公司年产1200万条高性能子午胎项目环境影响报告书的批复》(临环发[2016]64号);2017年9月,通过市环保局《关于山东兴鸿源轮胎有限公司年产1200万条高性能子午胎项目(一期)竣工环境保护验收批复》(临环验[2017]28号);2019年12月,年产1200万条高性能子午胎项目(二期)通过环境保护竣工自主验收。		
9	13371328-3 1309573-3	蒙阴兴达热力有限公司	蒙阴县	是	正常运行	正常运行	是	正常排放	2020-07-16	孙庆,杜乾,	1.该企业正在生产,建有2台35t/h的燃煤锅炉,配套静电除尘和湿电除尘,采用双碱法脱硫和SNCR脱销工艺;污染治理设施正常运转。2.2016年9月,取得县环保局《关于蒙阴兴达热力有限公司蒙阴经济开发区供热站	无	

											项目环境影响报告书的批复》(蒙环函[2016]104号);2017年8月,蒙阴兴达热力有限公司蒙阴经济开发区供热站项目一期工程通过县环保局建设项目竣工验收(蒙环验[2017]18号)。3.2019年11月11日取得排污许可证(编号:91371328313095733P001Q)。		
10	24371328-5 6522858-2	蒙阴县祥韵家纺有限公司	蒙阴县	是		正常运行	是	正常排放	2020-07-16	孙庆,杜乾,	1.现场检查时,该企业正在生产,污染治理设施正常运行。2.2006年10月,取得县环保局《关于蒙阴县祥韵家纺有限公司年产10万套床上用品新建项目环境影响报告表的批复》(蒙环管[2006]35号);2007年8月,通过县环保局建设项目竣工验收(蒙环验[2007]12号)。	无	
11	24371328-9 1371300797 310128X	山东超星汽车零部件有限公司	蒙阴县				是	正常排放	2020-07-14	杜乾,吕昌伟,	该企业已关闭。	无	

负责人(签字):

审核人(签字):

填表人(签字):