

2021年第2季度污染源随机抽查记录表

填报单位:

填报日期: 2021年07月01日

序号	企业 固定编码	企业名称	所在县(市、 区)	生产 状态	污染治 理设施 建设 情况	污染治 理设施 运行 情况	排污口 规 范化 整治 情况	污染 物排 放达 标情况	检查 时间	检查人	抽查发现的问题	处理处 情罚况	备注
1	91371328MA 3P460Q6R	山东中达纺织有限 公司	蒙阴县	停产			是	正常排放	2021-0 6-22	类腾程, 杜乾,	1、该企业实际从事兔毛舒绒 作业,建设一台兔毛舒绒机; 2、该企业长期处于停产状 态,现场检查时,该企业停 产。	无	
2	1237132849 5296332P	蒙阴县人民医院	蒙阴县	正常 生产	正常运 行		是	正常排放	2021-0 6-21	孙庆,吕 昌伟,	1. 该医院门诊综合大楼项 目,2010年9月取得环评批 复(临环发[2010]170号),2 014年建成使用,2019年7 月进行了环保验收,2020年 7月取得排污许可证,证书编 号1237138495296332P001Z。 2. 现场检查时,正常生产, 床位约900张,建有1台2 吨天然气锅炉和1台0.2吨 天然气锅炉;配套建设小型 污水处理站,采用A2/O+二氧 化氯消毒工艺,污染治理设 施正常运转。	加强污 染物治 理设施 运行, 确保污 染物达 标排 放。	
3	92371328MA 3P316530	蒙阴县方传木材加 工厂	蒙阴县	季节 性停 产			是	其它	2021-0 6-10	吕昌伟, 孙庆,	1. 现场检查时该企业未生 产。 2. 已办理排污许可登 记。	无	

4	9137132856 5228002U	蒙阴广安建材有限公司	蒙阴县	停产				是	正常排放	2021-06-10	杜乾, 类腾程,	检查时, 企业因设备损坏已停产多日, 并向生态环境部门报送了停产报告。该企业目前已办理环评, 验收及排污许可手续, 并按照规定基本落实了排污许可管理制度。		
5	91371328MA 3PP22U5B	蒙阴富蒙再生资源有限公司	蒙阴县							2021-06-08	类腾程, 杜乾,	危废产生工序环节示意图不规范, 危废公示设置不规范, 危废经营台账有部分遗失。	规范设置, 修改危废产生工序环节示意图, 公示牌。补齐经营台账。	
6	hb37130050 0002891V	蒙阴县铭利石材加工厂	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行		是	正常排放	2021-06-07	杜乾, 孙庆,	1、该厂已经注销, 目前实际厂名为蒙阴荣欣石材加工厂, 投资人刘玉学; 2、该厂年产2000立方米石材加工厂项目于2010年8月份进行登记, 2015年5月完成验收; 3、现场有2台大切机, 3台小切机(1台备用), 2台磨光机, 与环评一致;	无	
7	91371328MA 3P4EH032	蒙阴县鹏鑫陶瓷有限公司	蒙阴县							2021-06-01	类腾程, 杜乾,	1、该厂年产300万砖瓦项目环境影响报告表于2019年4月取得批复(蒙环函【2019】40号); 2020年7月取得排污许可(编号:91371328MA3P	无	

											4EH032001V) 目前项目未验收; 2、该厂长期停产, 现场检查时, 该厂未生产		
8	9137132808 9772647X	蒙阴成泰机械设备 制造厂	蒙阴县	正常 生产		正常运 行	是	正常排放	2021-0 5-26	类腾程, 杜乾,	现场检查时, 企业正常生产, 主要生产钻机, 工艺为切割, 焊接, 组装, 按照环评分类管理名录相关规定, 属于环评豁免管理。		
9	9137132873 1693234L	蒙阴县宏恩商贸有 限公司	蒙阴县	停产			是	其它	2021-0 5-25	杜乾, 孙 庆,	1. 现场检查时, 该加油站正在装修改造尚未营业。	无。	
10	93371328MA 3D02RE6H	蒙阴县联友养猪专 业合作社	蒙阴县	停产			是	正常排放	2021-0 5-25	吕昌伟, 孙庆,	1. 进行了排污许可登记。2. 现场检查时企业未生产, 共建设饲料加工生产线一条, 年可加工猪饲料 700 余吨, 属于环评豁免管理。	无。	
11	9137132859 3604183L	蒙阴县国英砖瓦厂 有限公司	蒙阴县	停产			是	其它	2021-0 5-25	类腾程, 孙庆,	企业因自身原因经营不佳, 已停产数年, 现场无人值守		
12	91371328MA 3EX89X4L	蒙阴百通宏达热力 有限公司	蒙阴县						2021-0 5-19	孙庆, 类 腾程,	1. 该企业 2019 年 12 月取得排污许可证, 为重点管理, 有效期限: 自 2020 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。2. 现场检查时企业正在生产, 污染物治理设施正在运行, 在线监控数据显示污染物达标排放。	加强污 染物治 理设施 运行, 确保污 染物稳 定达标 排放。	
13	92371328MA 3JB2E8X9	蒙阴县垛庄镇红日 建材厂	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行	是	正常排放	2021-0 5-19	吕昌伟, 杜乾,	1、该厂年产 4000 万块页岩烧结砖项目 2015.2.9 由蒙阴县环保局批复 (蒙环函 (2015) 38 号), 2017.4.12 由蒙阴县环保局验收 (蒙环验 (2017) 6 号); 2、该厂长期停	立即拆 除洗砂 设备	

											产，2021年4月恢复生产，现场检查时该厂正在生产，治污设施运转正常，污染源在线数据稳定，未出现超标现象；3、厂区东侧部分物料未覆盖；4、厂区内现场发现一套洗砂设备及部分待洗原料，洗砂项目未办理环评手续，未生产。	
14	913713006755117143	山东中信钙业有限公司	蒙阴县	正常生产		正常运行	是	正常排放	2021-05-18	孙庆, 吕昌伟,	建有2条回转窑生产线，1号线停产，2号线正在生产，回转窑生产线配套建设布袋除尘器+湿式水膜脱硫除尘，煤磨、上料和产品车间等工序都配套布袋除尘器，污染治理设施正常运转。	加强污染治理设施日常维护，确保污染治理设施正常运转，污染物达标排放。
15	91371328566734273F	蒙阴德信鑫源热电有限公司	蒙阴县	关闭			是	正常排放	2021-05-17	类腾程, 杜乾,	该热电厂已停用，厂区建筑及设备正在拆除中。	无
16	913713280839885354	山东兴鸿源轮胎有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2021-05-17	孙庆, 吕昌伟,	企业正在生产，污染治理设施正常运行，厂区未闻到明显异味；投料、称量、炭黑储斗配套布袋除尘器；配料配套滤网除尘器；炼胶机投、卸料口配套布袋除尘器+一体式复合光氧催化装置；胶片压片、冷却、热胶、硫化地沟配套一体式复合光氧催	加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

											化装置；建有危废暂存库，与临沂大道再生资源有限公司签订了危险废物委托处置合同，台账、标识齐全。		
17	92371328MA3J69JP2P	蒙阴县丕强机械配件加工厂	蒙阴县	正常生产		正常运行	是	正常排放	2021-05-17	孙庆, 类腾程,	1. 2020 年 6 月, 办理了固定污染源排污登记。2. 该企业机床加工工序正在生产, 污染治理设施正常运转。	加强管理, 确保污染治理设施正常运转。	
18	hb371300500003022X	薛西新	蒙阴县						2021-05-17	孙庆, 杜乾,	现场执法时, 该养殖场未养殖, 无粪便堆存。		

负责人（签字）：

审核人（签字）：

填表人（签字）：