

污染源随机抽查记录表

填报单位：蒙阴县环境保护局

填报日期：2019 年 07 月 02 日

序号	企业 固定编码	企业名称	所在县 （市 区）	生产 状态	污染治 理设施 建设情 况	污染治 理设施 运行情 况	排污口 规范化 整治情 况	污染物 排放达 标情况	检查 时间	检查人	抽查发现的问题	处理处罚 情况	备注
1	24371328-698 05523-7	山东广达源照明电 器有限公司	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行			2019-0 6-13	刘 海 波，杜 乾	该企业年产 1.5 万立方米贴面板项目环境影响报告表于 2018 年 8 月份取得蒙阴县环保局批复（蒙环函【2018】70 号），2018 年 12 月完成自主验收。现场检查时，该企业正在生产，有 4 台热压机，废气经过一台光氧催化设备处理后高空排放；生产过程无废水产生；设备维护等产生少量废机油，配套建有危险废物暂存库，产生的危险废物由山东万洁环保科技有限公司定期清运；生产过程在密闭的车间内进行，采取隔音降噪措施。	无	
2	14371328-913 713286792234 452	蒙阴县鑫亿达陶瓷 有限公司	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行		正常排 放	2019-0 4-29	刘 海 波，杜 乾	该企业 9000 万片彩釉瓦项目环境报告表于 2009 年取得蒙阴县环保局的批复（蒙环管字【2009】20 号），2013 年通过验收（蒙环验【2013】3 号）。该项目污染物主要为炉窑产生的烟尘和二氧化硫，经过双碱法脱硫、布袋除尘器和 sn-cr 脱销后排放，原料入棚堆放，部分物料用篷布覆盖堆放；煤气发生炉产生的废水采取集中收集，全部用于煤气洗涤和拌浆料用水，不外排；危险废物纳入规范化管理。现场检查时，该企业正常生产，	无	

											污染物治理设施运转正常，在线监测设施正在上传数据，未发现环境违法行为。		
3	24371328-91371328MA3EMQWY8K	山东夏特新型装饰材料有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行			2019-06-13	刘 海波，杜乾	该企业年产 1.5 万立方米贴面板项目环境影响报告表于 2018 年 8 月份取得蒙阴县环保局批复（蒙环函【2018】70 号），2018 年 12 月完成自主验收。现场检查时，该企业正在生产，有 4 台热压机，废气经过一台光氧催化设备处理后高空排放；生产过程无废水产生；设备维护等产生少量废机油，配套建有危险废物暂存库，产生的危险废物由山东万洁环保科技有限公司定期清运；生产过程在密闭的车间内进行，采取隔音降噪措施。	无	
4	24371328-16866139-8	蒙阴华运染业有限公司	蒙阴县						2019-04-28	刘 海波，吕昌伟	该企业已关闭。		
5	14371328-913713288706070190W	山东省蒙阴宏大纺织有限公司	蒙阴县	停产					2019-06-24	刘 海波，吕昌伟	1. 2017 年 2 月 27 日，取得市环保局《关于山东省蒙阴宏大纺织有限公司整体搬迁改造项目环保备案意见》（临环发[2017]24 号）。2. 2017 年 12 月 31 日取得排污许可证，有效期 3 年，证书编号为：91371328706070190W001P，和山东中衡环境检测有限公司签订了排污许可证自行检测委托合同，定期检测。3. 现场检查时，企业未生产，建有小型污水处理站，经水解酸化+接触氧化处理后，排入蒙阴盛科污水处理有限公司进行深度处理；建有 4 吨天然气锅炉，采用低氮燃烧工艺；建有危	无	

											废暂存库，台账、标识齐全，和山东中再生环境科技有限公司签订了危废处置合同。4. 2018 年 10 月，取得县环保局突发环境事件应急预案备案表，备案编号:371328-2018-006-L。2018 年 12 月，取得县环保局危险废物管理计划备案登记表，备案编号:37132820190001。		
6	24371328-913 713286781021 58U	蒙阴县九寨水泥粉磨有限公司	蒙阴县	停产					2019-06-25	刘 海波，吕昌伟	1. 该公司停产，破碎、球磨等工序配套袋式除尘器，原料已覆盖。2. 年产 120 万吨水泥粉磨站项目于 2009 年 3 月 17 日取得市局批复(临环函[2009]135 号)，2012 年 2 月 8 日通过市局验收(临环验[2012]24 号)，和山东中衡环境检测有限公司签订了排污许可证自行检测委托检测合同，定期进行检测。	无	
7	14371328-913 713280076481 5875R001P	蒙阴瑞林毛纺织有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2019-06-27	刘 海波，吕昌伟	1. 2007 年 8 月取得市环保局《关于蒙阴瑞林毛纺织有限公司年产 1500 吨粗混纺毛纱线及 500 吨纱线染色项目环境影响报告书的批复》(临环发[2007]213 号)，2008 年 1 月通过市环保局建设项目环境保护竣工验收(临环验[2008]2 号)。2. 粗混纺毛纱线项目正在生产，污染治理设施正常运转；印染工序未生产，和山东泰诺检测科技有限公司签订了检测合同。3. 2017 年 2 月，取得县环保局突发环境事件应急预案备案登记表，编号:371328-2017-001-L。	无	

8	14371328-913 713006140136 315	蒙阴恒润漂染有限公司	蒙阴县	停产					2019-0 6-26	刘 海 波, 吕 红伟	1、现场检查企业处于停产状态; 2、 2008 年 9 月取得市局《印染废水治理 再提高及资源化工程环境影响报告 表的批复》, 2009 年 11 月取得验收; 3、2017 年 12 月 30 日取得排污许可 证 , 证 书 编 号 : 913713006140136315001P, 已与相关 第三方单位签订了排污许可证合作 合同, 按照许可证的要求进行定期监 测和档案资料制作归档。	无	
9	24371328-632 58712-3	山东蒙阴德兴麻纺 织制品有限公司	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行		正常排 放	2019-0 5-31	刘 海 波, 吕 红伟	1. 该公司正在生产, 根据订单不定期 生产。2. 该公司年产黄麻制品 200 吨 项目于 2010 年 3 月办理环境影响登 记表; 2013 年 3 月取得建设项目竣工 环境保护验收登记卡。3. 车间内采用 水雾降尘。	无	
10	24371328-913 713280906578 65H	山东御苑生物科技 有限公司	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行			2019-0 6-12	刘 海 波, 吕 红伟	1、现场检查时, 该公司正常生产; 2、 该公司于 2015 年 2 月 13 日取得《香 菇、姬菇工厂化生产线建设项目环境 影响报告表的批复》(蒙环函 [2015]41 号), 2015 年 12 月 10 日, 通过环评验收; 3、公司建设一台 4 吨生物质锅炉, 配套建设水膜+多管+ 布袋除尘器, 现场检查时, 治污设施 正常运行。	无。	
11	24371328-564 06743-8	蒙阴昌昊机械制造 有限公司	蒙阴县	正常 生产	正常运 行	正常运 行		正常排 放	2019-0 5-28	吕 昌 伟, 杜 乾	该企业年产 1.1 万吨汽车零部件毛 坯、1 万吨锻件项目环境影响报告表 于 2011 年 10 月份取得临沂市环保局 的批复(临环函【2011】561 号), 2016 年 10 月份通过验收(蒙环验 【2016】15 号)。现场建设有 4 台一 吨的中频电炉, 两用两备, 夜间生产,	无	

											配备有布袋除尘器，无废水外排。现场检查时，未发现环境违法行为。		
12	13371328-675 51171-4	山东中信钙业有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2019-06-25	吕昌伟，杜乾	1. 2013 年 10 月 16 日，山东中信钙业有限公司取得临沂市环保局《关于山东中信钙业有限公司 300 万吨/年石灰石综合利用项目环境影响报告表的批复》（临环函[2013]412 号）；2015 年 5 月 5 日，取得临沂市环保局《关于山东中信钙业有限公司 300 万吨/年石灰石综合利用项目环境影响变更报告审查意见的函》（临环评函[2015]116 号）；2015 年 5 月 25 日，300 万吨/年石灰石综合利用项目通过蒙阴县环保局环保验收（蒙环验〔2015〕77 号）。2. 建有 2 条生产线，正在生产，回转窑生产线配套建设布袋除尘器+湿式水膜脱硫除尘，煤磨、上料和产品车间等工序都配套布袋除尘器，污染治理设施正常运转。	加强污染治理设施日常维护，确保污染治理设施正常运转，污染物达标排放。	
13	24371328-567 73849-5	山东上名精工机械有限公司	蒙阴县	停产					2019-04-04	吕昌伟，吕红伟	1. 该企业停产。2. 2011 年 1 月，取得县环保局《关于山东上名精工机械有限公司年产钻机 500 套、液压水泥输送设备 100 套项目环境影响报告表的批复》(蒙环函[2011]1 号)；2018 年 3 月，通过自主验收。	无	
14	14371328-913 713280839885 354	山东兴鸿源轮胎有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行			2019-05-22	吕昌伟，吕红伟	1. 该企业正在生产，污染治理设施正常运转。2. 2016 年 4 月，取得市环保局《关于山东兴鸿源轮胎有限公司年产 1200 万条高性能子午胎项目环境影响报告书的批复》（临环发[2016]64 号)；2017 年 9 月，通过市环保局《关于山东兴鸿源轮胎有限公	加强管理，确保污染治理设施正常运转，污染物达标排放。	

											司年产 1200 万条高性能子午胎项目(一期)竣工环境保护验收批复》(临环验[2017]28 号)。		
15	24371328-57169887-9	山东东泰化邦纺织科技有限公司	蒙阴县	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2019-06-24	吕 昌伟, 吕红伟	1. 2011 年 1 月, 取得县环保局《关于山东东泰化邦纺织科技有限公司年产无醛硬挺衬布 2000 吨项目环境影响报告表的批复》(蒙环函[2011]3 号), 2014 年 10 月, 通过县环保局建设项目竣工验收(蒙环验[2014]51 号); 2014 年 7 月, 取得县环保局《关于山东东泰化邦纺织科技有限公司年产 500 万米织布车间、500 万米缝纫车间扩建项目环境影响报告表的批复》(蒙环函[2014]140 号), 2014 年 10 月, 通过县环保局建设项目竣工验收(蒙环验[2014]52 号)。2. 企业正在生产, 建有小型污水处理站经混凝+气浮+过滤处理后, 排入蒙阴盛科污水处理有限公司进行深度处理; 建有 1 吨天然气锅炉采用低氮燃烧工艺, 定型工序配套喷淋塔+光氧催化+等离子设备; 污染治理设施正常运转。3. 建有危废暂存库, 台账、标识齐全, 和临沂大道再生资源有限公司签订了危废处置协议。	加强污染治理设施日常维护, 确保污染治理设施正常运转, 污染物达标排放。	
16	14371328-08975561-7	蒙阴宏博建材厂	蒙阴县	停产					2019-04-29	吕 红伟, 杜乾	该企业自 2018 年 12 月停产至今, 现场检查时厂区无人值守, 未发现环境违法行为。	无	
17	14371328-79530912-3	山东蒙阴金恒宇建材有限公司	蒙阴县	停产					2019-04-25	吕 红伟, 杜乾	该企业环保手续齐全, 2005 年取得环评批复(蒙环管[2005]20 号), 2015 年通过验收(蒙环验[2015]20 号)。现场检查时, 该企业正在执行重污染	无	

											天气应急响应预案，处于停产状态，原料入棚堆放，现场未发现环境违法行为。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

负责人（签字）：

审核人（签字）：

填表人（签字）：