

2021年第1季度污染源随机抽查记录表

排污单位名称	市	区	单位地址	检查时间	执法人员	是否发现问题	现场监察结论	违法行为处理建议
蒙阴诚正塑料机械有限公司	临沂市	蒙阴县	蒙阴县经济开发区	2021-03-20	孙庆,吕昌伟,	否	1.现场检查时该企业正在生产,污染物治理设施运行正常。 2.厂区环境整洁度较差	1.保持厂区环境整洁。
蒙阴县垛庄镇红日建材厂	临沂市	蒙阴县		2021-01-21	孙庆,吕昌伟,	否	1.该厂年产4000万块页岩烧结砖项目2015.2.9由蒙阴县环保局批复(蒙环函(2015)38号),2017.4.12由蒙阴县环保局验收(蒙环验(2017)6号); 2.脱硫除尘,采用双碱法四级喷淋+水幕除尘+旋风除尘法 2.现场检查时该企业错	无
蒙阴县华民油品有限公司	临沂市	蒙阴县	蒙阴县联城镇商业	2021-01-20	杜乾,类腾程,	是		
蒙阴县家好养殖场	临沂市	蒙阴县	联城镇虎路坡村	2021-01-20	吕昌伟,孙庆,	否	该养殖场共建有2个养殖大棚,现存栏量70余头生猪,建有沉淀池,废水不外排,粪便外卖周边果农用于果树施肥	加强管理,严禁粪便和废水外排。

山东中信钙业有限公司	临沂市	蒙阴县		2021-01-19	吕昌伟,孙庆,	否	1.2013年10月16日,山东中信钙业有限公司取得临沂市环保局《关于山东中信钙业有限公司300万吨/年石灰石综合利用项目环境影响报告表的批复》(临环函[2013]412号);2015年5月5日,取得临沂市环保局《关于山东中信钙业有限公司300万吨/年石灰石综合利用项目环境影响变更报告审查意见的函》(临环评函[2015]116号);2015年5月25日,300万吨/年石灰石综合利用项目通过蒙阴县环保局环保验收(蒙环验(2015)77号)。2.建有2条回转窑生产线,1号回转窑正在生产,2号回转窑停产;回转窑生产线配套建设布袋除尘器+湿式水膜脱硫除尘,煤磨、上料和产品车间等工序都配套布袋除尘器,	加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。
蒙阴广汇建材有限公司	临沂市	蒙阴县		2021-01-19	孙庆,类腾程,	否	检查时企业错峰停产,现场物料入棚存放,道路硬化并洒水,未发现环境违法行为。	
蒙阴中山矿业有限公司	临沂市	蒙阴县		2021-01-19	孙庆,吕昌伟,	否	1.该公司正常生产,1、2号窑正常生产,3、4、5、6、7、8号窑停产。2.该公司日产1600吨生石灰项目于2010年4月取得市局批复(临环函[2010]128号),2015年7月通过县环保局验收(蒙环验[2015]95号)。3.炉窑废气采用布袋除尘器处理,出灰皮带采用布袋除尘器处理,建设有料棚,厂区道路安装自	加强环保设施管理和维护,确保治污设施稳定正常运行污染物达标排放。

蒙阴县人民医院	临沂市	蒙阴县	蒙阴县新城东路151	2021-01-18	类腾程,孙庆,	否	1.该医院于2020年7月取得排污许可证。 2.医疗废物管理台账记录完整。 3.医疗废水处理设施运行正常。	1.严格按照排污许可证要求进行管理。
泰利新能塑胶制品有限公司	临沂市	蒙阴县	县经济开发区临工	2021-01-18	杜乾,吕昌伟,	否	该企业长期处于停产状态,厂房与设备闲置,目前无法与企业负责人取得联系,现场无人值	无
蒙阴强冠建材厂	临沂市	蒙阴县		2021-01-14	类腾程,孙庆,	否	检查时企业停产,已完全拆除轮窑,仅剩余脱硫塔,料棚,办公室等部分附属设施。未发现环境违法行为。	
蒙阴县继文石材厂	临沂市	蒙阴县	高都镇河西村	2021-01-14	吕昌伟,类腾程,	否	检查时企业已停产一月有余,已办理环评手续及验收手续,厂区主要道路已硬化,未发现环境违法行为。	
蒙阴富岩新型建材有限公司	临沂市	蒙阴县		2021-01-14	孙庆,吕昌伟,	否	1.蒙阴富岩新型建材有限公司,该公司原名蒙阴县高都镇小孙官庄村页岩砖厂,年产4500万块页岩烧结砖项目于2011年9月份取得蒙阴县环保局环评批复(蒙环函【2011】155号),2012年4月变更为现名(蒙环函【2012】25号),2015年3月份通过验收(蒙环验【2015】21号),安装污染源自动在线监测设备,已完成验收并与环保部门联网。 2.现场检查时该企业错峰停产,现场无裸露物料,地面已硬化并洒水,未发现环境违法行为	1.加强物料覆盖。
蒙阴县强盛制管厂	临沂市	蒙阴县		2021-01-14	类腾程,吕昌伟,	否	检查时企业错峰停产,现场无裸露物料,地面已硬化并洒水,未发现环境违法行为	